



Mission de validation des sièges régionaux des Chambres Régionales d'Agriculture

Membres de la délégation :

- 1- **Soufiane KABA**, Conseiller du Président chargé de missions et de partenariat
- 2- **Alpha Ousmane Souaré**, Chef du Département Communication et Digitalisation
- 3- **Adama Traoré**, Chef du Département Programme Projet
- 4- **Lanciné Diakité**, Chef Section Conception et Planification

Dénomination de la Mission	Reconnaissance, validation et identification de certains besoins des sièges régionaux
Objectifs de la mission	<ul style="list-style-type: none">- Connaître l'emplacement, la qualité des bâtiments choisis par les bureaux régionaux ;- Vérifier le nombre de pièces pour identifier le besoin en équipements ;- Vérifier l'installation électrique des bâtiments- Constater l'accès à l'eau potable- Vérifier l'espace dans la cour des locaux choisis,
Lieu(x) de la mission	Mamou- Faranah- N'Zérékoré- Kankan-Labé-Kindia- Boké
Période de la mission	Du Mercredi 31 Janvier au 07 Février 2024
Résultats Obtenus par la mission	
Principales Activités réalisées par la mission	Rencontres et échanges avec les autorités administratives, les Chambres Régionales et Préfectorales de l'Agriculture Echanges avec certains acteurs Visites des sièges choisis
Impact ou valeur ajoutée des résultats sur le secteur	Cette mission a permis : <ul style="list-style-type: none">- D'échanger avec des autorités sur les attentes des acteurs envers la CNA- De connaître et d'évaluer certains besoins des sièges régionaux- De connaître certaines difficultés des acteurs du monde rural- De partager certaines informations sur le fonctionnement et certains objectifs de la CNA.

**Principales
remarques ou
Observations**

Siège de la Région Administrative de Mamou :



-Une (1) grande cour

Fonctionnement du bâtiment principal

- Quatre (4) chambres
- Quatre (4) Toilettes
- Un (1) séjour
- Un (1) garage
- Une (1) cuisine
- Deux (2) terrasses

Fonctionnement du deuxième bâtiment

- Un (1) séjour
- Deux (2) chambres
- Deux (2) toilettes

Bâtiment Annexe

- Deux (2) chambres
- Une (1) toilette externe

Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

Nous avons constaté l'installation du bâtiment mais il n'y avait pas de courant pour vérifier les lampes

3. Plomberie

Le système d'adduction d'eau fonctionne correctement et les appareils sanitaires sont bien installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

Le forage

5. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

6. Peinture

Les murs dans son aspect global est lisse et ne représente aucun défaut donc l'état de la peinture est bon

7. Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

8. Aménagement extérieur

L'aménagement du sol est fait par les pavés en béton

Nous avons aussi constaté dans la cour un grand espace pour le parking

9. Aménagement intérieur

Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équiper les bureaux.

Siège de la Région de Faranah :



-Une (1) grande cour

Fonctionnement du bâtiment principal

- Trois (3) chambres
- Trois (3) Toilettes

- Un (1) séjour
- Une (1) salle à manger
- Deux (2) terrasses

Fonctionnement du deuxième bâtiment

- Un (1) séjour
- Trois (3) chambres
- Trois (3) toilettes
- Une (1) Terrasse

Bâtiment Annexe

- Deux (2) chambres
- Un (1) Séjour
- Des toilettes externes
- Une (1) paillote

Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

Nous avons constaté l'installation du bâtiment mais il n'y avait pas de courant pour vérifier les lampes

3. Plomberie

Le système d'adduction d'eau fonctionne correctement et les appareils sanitaires sont bien installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

Le Puit

5. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

6. Peinture

Les murs dans son aspect global est lisse et ne représente aucun défaut donc l'état de la peinture est bon

7. Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

8- Aménagement extérieur

L'aménagement du sol est fait par les pavés en béton

Nous avons aussi constaté dans la cour un grand espace pour le parking

9.Amenagement intérieur

Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équipé les bureaux.

Siège de la Région Administrative de N'Zérékoré :



-Une (1) grande cour

Fonctionnement du bâtiment principal

Au rez de chaussée

- Trois (3) chambres
- Deux (2) Toilettes
- Un (1) séjour
- Un (1) magasin
- Une (1) terrasses

Fonctionnement du premier étage

- Quatre (4) chambres
- Deux (4) Toilettes
- Un (1) séjour
- Un (1) Cuisine
- Deux (2) balcons

Bâtiment Annexe

- Deux (2) chambres
- Un (1) Séjour

- Deux toilettes

Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

Nous avons constaté l'installation du bâtiment mais il n'y avait pas de courant pour vérifier les lampes

3. Plomberie

Le système d'adduction d'eau fonctionne correctement et les appareils sanitaires sont bien installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

Le forage

5. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

6. Peinture

Les murs dans son aspect global est lisse et ne représente aucun défaut donc l'état de la peinture est bon

7. Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

8. Aménagement extérieur

L'aménagement du sol est fait par les pavés en béton

Nous avons aussi constaté dans la cour un grand espace pour le parking

9. Aménagement intérieur

Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équiper les bureaux.

Siège de la Région Administrative de Kankan :



-Une (1) grande cour

-Un (1) château d'eau

Fonctionnement du bâtiment principal

Au rez de chaussée

- Deux (2) chambres
- Deux (2) Toilettes
- Un (1) séjour
- Une (1) cuisine
- Une (1) terrasses
- Un (1) garage

Fonctionnement du premier étage

- Trois (3) chambres
- Trois (3) Toilettes
- Un (1) séjour
- Une (1) Cuisine
- Deux (2) balcons

- Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

Nous avons constaté l'installation du bâtiment mais il n'y avait pas de courant pour vérifier les lampes

3. Plomberie

Le système d'adduction d'eau fonctionne correctement et les appareils sanitaires sont bien installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

Le forage

5. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

6. Peinture

Les murs dans son aspect global est lisse et ne représente aucun défaut donc l'état de la peinture est bon

7. Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

8. Aménagement extérieur

L'aménagement du sol est fait par les pavés en béton

Nous avons aussi constaté dans la cour un grand espace pour le parking

9. Aménagement intérieur

Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équiper les bureaux.

Siège de la Région Administrative de Labé :



-Une (1) cour

Fonctionnement du bâtiment principal



Au rez de chaussée

- Deux (2) chambres
- Une (1) Toilette
- Un (1) séjour
- Un (1) garage
- Une cuisine
- Une (1) terrasses

Fonctionnement du premier étage

- Un (1) séjour
- Trois (3) chambres
- Quatre (4) Toilettes
- Un (1) garage
- Un balcon

Bâtiment Annexe

- Deux (2) chambres
- Une (1) toilette externe
- Deux (2) magasins

Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

Nous avons constaté l'installation du bâtiment mais il n'y avait pas de courant pour vérifier les lampes

3. Plomberie

Le système d'adduction d'eau fonctionne correctement et les appareils sanitaires sont bien installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

Le puit amélioré

5. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

6. Peinture

Les murs dans son aspect global est lisse et ne représente aucun défaut donc l'état de la peinture est bon

7.Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

8.Amenagement extérieur

L'aménagement du sol est fait par les pavés en béton

Nous avons aussi constaté dans la cour un grand espace pour le parking

9.Amenagement intérieur

Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équiper les bureaux

Siège de la Région de Kindia :



-Une (1) cour

-une piscine

Fonctionnement du bâtiment principal

Au rez de chaussée

- Un (1) séjour
- Une salle à manger
- Trois (3) chambres
- Une (1) Toilette
- Un (1) garage
- Une cuisine
- Une (1) terrasses

Fonctionnement du premier étage



- Deux (2) chambres
- Deux (1) Toilettes
- Un (1) petit séjour
- Un (1) balcons

Bâtiment Annexe

- Deux (2) chambres
- Un (1) Séjour
- Une (1) toilette

Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

L'installation électrique du bâtiment est faite et les lampes s'allument

3. Plomberie

Le système d'adduction d'eau fonctionne correctement et les appareils sanitaires sont bien installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

La Société des eaux de Guinée (SEG)

5. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

6. Peinture

Les murs dans son aspect global est lisse et ne représente aucun défaut donc l'état de la peinture est bon

7. Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

8. Aménagement extérieur

L'aménagement du sol est fait par les pavés en béton

Nous avons aussi constaté dans la cour un grand espace pour le parking

9. Aménagement intérieur

Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équiper les bureaux

Siège de la Région Administrative de Boké :



Fonctionnement du bâtiment

- Deux (2) Séjour
- Deux (2) Chambres
- Une (1) Toilette

Description Technique :

1. Le toit

Nous avons constaté aucune infiltration donc le toit est en bon état

2. Electricité

Nous avons constaté l'installation du bâtiment n'est pas encore faite

3. Plomberie

La mission n'a constaté aucun système d'adduction d'eau et les appareils sanitaires ne sont pas installés

4. source d'approvisionnement en eau potable :

La Société des eaux de Guinée (SEG)

4. Carreau de sol

Les carreaux de sol sont dans un bon état

5. Peinture

Les peintures ne sont pas encore faites

6. Climatisation

La mission n'a constaté la présence d'aucun climatiseur donc la mission recommande l'installation des climatiseurs dans les bureaux

7. Aménagement extérieur

	<p>Le bâtiment ne se trouve pas dans une cour</p> <p>8.Amenagement intérieur</p> <p>Nous n'avons constaté la présence d'aucun mobilier de bureau ni de matériel informatique donc il est nécessaire d'équipé les bureaux</p> <p>Siège de la Région Spéciale de Conakry :</p>  <p>La plupart des bureaux visités sont de qualité et les bâtiments sont flambants neufs, avec des annexes, des forages, des toilettes externes, des espaces pour parking, ...</p> <p>En N'Zérékoré, Kankan, Faranah par exemple, les agriculteurs ont énormément de problèmes avec les machines qu'ils ont acheté ou loué avec SIGUICODA.</p> <p>Aussi, les conflits entre agriculteurs et éleveurs est au cœur des préoccupations.</p> <p>Pour le problème de machines avec SIGUICODA, M Kaba Soufiane a promis de remonter l'information auprès de sa hiérarchie et va proposer que des machinistes soient formés en maintenance, en utilisation des machines pour mettre les acteurs à l'abri des dépenses.</p> <p>Le constat est que ces acteurs reçoivent parfois des machines en panne, sans pièces de rechange, sans chauffeur parfois, alors qu'ils ont pris la machine à un crédit très élevé.</p>
<p>Principaux acteurs rencontrés</p>	<p>- MAMOU</p> <p>-DPAE Mamou, M Sory Keita, représentant du DRAE qui a reçu la délégation. Le chef de mission a salué les efforts des autorités de Mamou qui ont appuyé les</p>



acteurs du monde rural pour l'obtention du carburant pendant la crise liée à l'incendie du dépôt de carburant à Kaloum

-Gouverneur Mamou Colonel Ali Badara Camara, qui dit être pressé de voir la Chambre Régionale d'Agriculture fonctionner normalement pour l'intérêt du monde rural. Le fait de mettre en place des sièges prouve l'engagement de la CNA à aller de l'avant. Il souhaite par ailleurs que la CNA trouve les moyens de construire des sièges dignes de nom, ce qui va favoriser l'autonomie de l'institution.

Ainsi, les membres du Bureau Régional en compagnie de quelques membres du Bureau Préfectoral ont accompagné la délégation dans le quartier de Petel où se trouvent les appartements où ils ont prévu d'installer leur siège. Mais déjà, ils ont été informés que le frère de leur bailleur a donné une partie du local à quelqu'un d'autre sans les avertir. Raison évoquée par le bailleur, le retard de paiement après plus de trois (3) mois de signature du contrat. Séance tenante, le bureau a décidé de chercher ailleurs. Un autre site a été visité et ne répond pas à leur besoin. Le Président du Bureau Régional Mamadou Lamarana Diallo a demandé à la délégation de lui accorder jusqu'après Kankan ou Labé pour trouver un autre local. C'est ce qui fut fait. Après Kankan et Labé, la délégation est revenue à Mamou visiter une grande et belle villa que le BR a trouvé.

- **FARANAH**

Le 1er Février 2024 à 8h, nous avons visité le siège au quartier Tonkolonko.

Rencontre avec les autorités :

- BSD de la région Monsieur Mamady Kebé 622316455
- DRAE Faranah Mme Sophie Saty Sané et le DPAE
- Rencontre avec le Monsieur le Directeur de Cabinet M Z

Selon le Directeur de Cabinet du gouvernorat, depuis les élections à la Chambre jusqu'à ce jour, nous travaillons en étroite collaboration avec les élus de la chambre. Nous espérons que la CNA va équiper et rendre opérationnel les bureaux Préfectoraux et Régionaux.



N'ZEREKORE

Le samedi 03 Février 24, nous avons visité le siège du BR situé à Bomma 2 en face de l'hôtel Prince.

Et nous avons rendu visite à Monsieur le DRAE de N'zérékoré M Kaba.

Il a affirmé : « Avant l'arrivée du CNRD, le secteur agricole était abandonné ici. Mais malheureusement aujourd'hui encore il y a encore des problèmes. La douane s'implique dans le dédouanement des bœufs. Les autorités militaires taxent les éleveurs énormément. Alors que quand les dossiers sont complets, les éleveurs peuvent faire leur mouvement sans rien payer. Il serait important de clarifier s'il y a des choses que les éleveurs doivent payer dans leurs différents mouvements. Les éleveurs sont menacés partout. Que la chambre nous aide vraiment. C'est la Guinée Forestière qui ravitaille la Guinée en viande. Et beaucoup d'éleveurs veulent quitter notre zone pour aller en Sierra Léone et le Liberia pour éviter les tracasseries d'ici. »

Les feux de brousse sont aussi contre les éleveurs. Les gens se lèvent un beau jour pour mettre le feu dans la brousse et ça pousse les éleveurs à quitter d'urgence.

Plus loin, le DRAE ajoute qu'il y a moins de conducteurs de tracteurs et de laverda et il n'y a pas de réparateur et de pièces de rechanges. Moi, ce sont les citoyens qui ont récolté mes 15 ha de riz, j'ai tout perdu alors que c'est SIGUICODA qui nous a donné tous les moyens qu'il faut rembourser.

Le Président Régional a soutenu l'idée du DRAE. Il a déjà envoyé un rapport sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Monsieur Lah SOUMOU ajoute que la transhumance du Mali vers la Guinée doit être normalisée.

Pour cette histoire de transhumance d'ailleurs, il ajoute que les animaux ne viennent pas seulement du Mali. Et le MATAP est en train de donner des documents qui ne sont pas officiels aux éleveurs. Pour le Président de la CR de N'Zérékoré, il faut une forte campagne de sensibilisation, que l'Etat récupère les



domaines de transhumance et les mettent à la disposition des éleveurs. Il faut aussi moderniser l'élevage en empêchant les animaux d'aller partout pour se nourrir.

Une commission de négociation pour régler les conflits appuyés par l'OIM est mise en place dotée de motos pour aller sur le terrain organiser des causeries. Il y a déjà de bons résultats. C'est ce qu'il faut renforcer, conclut le Président de la CR de N'Zérékoré.

La présidente de la Chambre Préfectorale de N'zérékoré qui a pris la parole dit avoir été victime vendredi 02 février 2024. Son champ de riz a été attaqué par les bœufs.

Tous ces problèmes poussent les éleveurs à quitter la Guinée.

La présidente de la Chambre Préfectorale de N'zérékoré a aussi évoqué le projet Gombo de la CNA. Elle dit avoir préparé des groupements de femmes qui ont déjà aménagé les terrains elles nous appellent régulièrement. Que faut-il faire ?

En réponse, M Soufiane Kaba a rappelé le contexte qui a prévalu sur le plan national et qui a fait que ce projet n'a pas été réalisé. C'est celui lié à l'incendie du dépôt de carburant à Conakry.

KANKAN

Le 04 Février 2024, nous avons d'abord visité l'imposant siège de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée Représentation Régionale de la Haute Guinée. 9 bureaux, une grande salle de conférence, une grande cour avec forage. La visite de ces bureaux c'est pour inspirer la Chambre Nationale d'Agriculture.

Selon le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de Kankan Ousmane Diallo, le FIDA peut aider à trouver de financements pour la construction des sièges et dans ce cadre, il promet de demander au gouvernement un terrain pour cela. Ensuite nous avons visité le siège du Bureau Régional de l'Agriculture de Kankan.

Échanges avec les membres du bureau.



A l'occasion, le Président Ousmane Diallo a remercié l'équipe et dit être prêt à tout donner pour avoir de bons résultats en faveur des acteurs du monde rural.

Le président de la Chambre préfectorale M Djibril a parlé des machines avec des problèmes de chauffeurs, de mécaniciens ou de pièces de rechange. Sur 1ha, ces machines font parfois 3 jours alors que ça devrait être 1h30min. Et ce sont des machines a 4 disques qui sont très lourds, c'est ceux de trois disques qui sont mieux affirme t'il.

La CNA doit, selon Ousmane Diallo savoir comment travailler avec SIGUICODA et l'IRAG

-PDG SODAKAF (SOCIÉTÉ DAYE KABA ET FILS) qui a travaillé même avec le président de la CNA, est un grand promoteur de l'entreprenariat agricole notamment pour ce qui concerne l'élevage, la pêche a affirmé que tous ceux qui veulent se lancer par exemple dans la pisciculture, des jeunes sortants des instituts de Faranah ou Dalaba, ...nous leur accordons des formations et nous leur donnons le départ et accompagnons jusqu'à ce qu'ils prennent de l'élan et ça depuis de longues années maintenant.

L'élu de l'Élevage de Kankan, a demandé de l'appui pour développer l'élevage du poulet local qui réussit très bien ici.

L'apiculture aussi peut-être développée a-t-il ajouté.

-DR Namory Keita, membre du bureau consulaire national.

Selon lui, tous les importateurs de machines doivent former des techniciens, envoyer des pièces de rechange, l'huile, bref des machines ISO...Les importateurs ramassent des machines pour nous envoyer et aujourd'hui selon Dr Namory Keita membre du bureau consulaire national, les producteurs de riz sont découragés dans leur production à cause des multiples problèmes liés aux machines, à la cherté des engrais,...

-Directrice Régionale d'Agriculture et de l'Élevage

Elle dit être honorée par l'arrivée de cette délégation. Cette Chambre nous a manqué depuis de longues années. On ne peut pas faire fonctionner la chambre à distance.



LABE

Le 05 Février 2024 à 9h, nous avons d'abord visité le siège situé au Quartier Pounthion.

Nous nous sommes ensuite rendus à la Direction Regionale de l'Agriculture et de l'Elevage de Labé où nous avons échangé avec la DRAE qui prépare sa passation et va à la retraite dès le mardi 06 février 2024. Son intérimaire M Dieng a apprécié la démarche de la CNA.

Le Chambre Régionale de Labé a organisé une rencontre avec le DPAE, le DG CEFEL et d'autres cadres des directions en charges du développement au bureau régional de la Chambre Régionale d'Agriculture de Labé situé dans la même cour que le bureau de la DPAE de Labé. Le Président Régional Abdourahmane Tafsir Sow a émis le souhait de rénover ce local pour en faire le bureau de la Chambre préfectorale de l'Agriculture de Labé.

Les cadres présents ont aussi salué les efforts fournis par le bureau régional lors de la crise de carburant.

KINDIA

Arrivée à Kindia à 18h30 ce 05 Janvier 2024, nous avons visité le siège et le lendemain nous avons rencontré les autorités du gouvernorat de Kindia, notamment le Directeur et le Chef de Cabinet. Ceux-ci ont dit tout l'espoir qu'ils placent à l'implication de la CNA dans le développement du secteur agricole dans cette région de Kindia, considérée comme le grenier de la capitale Conakry.

BOKE

Le 06 Février 2024, rencontre avec le gouverneur de Boké Général M Camara

Celui-ci dit espérer qu'avec le nouveau président de la CNA, un symbole du développement de l'agriculture sera mis en place. L'agriculture ne va pas finir, alors que les mines peuvent finir. A l'image de la Chambre du Commerce qui a construit un siège imposant ici à Boké, on attend de même de la CNA. Je souhaite que le bureau de Boké soit installé dans un confort qui devra inspirer les acteurs du monde rural.



CONAKRY	
	<p>Visite du siège ce 07 Février 2024 au Quartier Dixinn, non loin de Dixinn Terrasse.</p> <p>Constat général : En N'Zérékoré, Kankan, Faranah par exemple, les agriculteurs ont énormément de problèmes avec les machines qu'ils ont acheté ou loué avec SIGUICODA.</p> <p>Aussi, les conflits entre agriculteurs et éleveurs est au cœur des préoccupations.</p> <p>Pour le problème de machines avec SIGUICODA, M Kaba Soufiane a promis de remonter l'information auprès de sa hiérarchie et va proposer que des machinistes soient formés en maintenance, en utilisation des machines pour mettre les acteurs à l'abri des dépenses.</p> <p>Le constat est que ces acteurs reçoivent parfois des machines en panne, sans pièces de rechange, sans chauffeur parfois, alors qu'ils ont pris la machine à un crédit très élevé.</p>
Recommandations formulées pour les équipes	<p>L'équipe de la mission a beaucoup souffert de la surcharge dans une pick-up sur des mauvaises routes et du retard dans le paiement des primes de carburant et des frais de transport.</p>
Recommandations de la mission	<p>Pour ces sièges régionaux identifiés, la délégation suggère :</p> <ul style="list-style-type: none">-un paiement rapide de tous les contrats des sièges qui seront validés et de les équiper.-De mettre en place une équipe administrative pour faire le travail technique. <p>La délégation propose que la CNA demande aux présidents régionaux :</p> <ul style="list-style-type: none">- d'identifier tous les problèmes au niveau des préfectures en ce qui concerne les machines et de faire un rapport pour remonter à la CNA qui, à son tour, va échanger avec SIGUICODA pour trouver des solutions- De faire des demandes de domaines dans tous les chefs-lieux des régions pour la construction des bureaux régionaux- De trouver des solutions aux problèmes multiples des éleveurs : la transhumance, la modernisation des pratiques de l'élevage, les conflits avec les agriculteurs, les tracasseries douanières, ...



	Enfin, dans les régions de Faranah, N'Zérékoré, il est bien possible de loger dans la même cour les Chambres préfectorales et Régionales, puisqu'il y a des bâtiments annexes de plusieurs chambres et salons.
--	--

Signature des membres de la délégation

Prénoms et Nom	Fonction	Signature
Soufiane KABA	Conseiller chargé de missions et de partenariats	
Alpha Ousmane Souaré	Chef du Département Communication et Digitalisation	
Adama Traoré	Chef du Département Programmes et Projets	
Lanciné Diakité	Chef Section Conception et Planification	

